

راهنمای روشهای گندزدایی در بیمارستان ۳۱ خرداد مخمل

تئیه و تنظیم: امید نظری

کارشناس بهداشت محیط بیمارستان

ویرایش ۱۳۹۷

عنوان	شماره صفحه
سطوح گندزدایی	۲
طبقه بندی وسایل و ابزار	۲
انواع روشهای گندزدایی موجود در بیمارستان	۳
روشهای فیزیکی	۳
روشهای شمیابی	۴
اصول احتیاط های عمومی	۵
نکات مهم در هنگام تی کشیدن	۶
اقدامات لازم در زمان مواجهه با خون یا مایعات آلوده	۶

سطح گندزدایی مواد گندزدا

مواد گندزدا را از نظر سطح گندزدا به ۳ دسته تقسیم می کنند:

-سطح بالا H.L.D

-سطح بینابینی I.L.D

-سطح پایین L.L.D

مواد گندزدای سطح بالا باعث کشته شدن تمام ارگانیسم ها به جز تعداد زیادی از اسپورها می شوند. مواد گندزدای بینابینی باعث کشته شدن همه ارگانیسم های رویشی (وژتاتیو) از جمله باکتری مایکروب‌باکتریوم توبرکلوزیس می شوند و مواد گندزدای سطح پایین باعث حذف خیلی از باکتری های رویشی، فارچ ها و ویروس ها می شوند.

گندزدایی سطح بالا

این سطح از گندزدایی به عنوان استاندارد مناسب برای آماده سازی ابزار های پزشکی نیمه بحرانی حساس به گرمای ماننداندوسکوپ های فایبر اپتیک و قابل انعطاف (که تمامی باکتری های رویشی، مایکروب‌باکتری ها، ویروس ها، فارچ ها و اسپور های باکتری ها را غیرفعال می کند) محلول های گندزدای سطح بالا بسیار سمي هستند و فقط برای مصارفی که در برچسب آنها آمده باید استفاده شود. غوطه ور سازی در مواد شیمیایی برای آماده سازی لوازم پزشکی حساس به گرمای مناسب است. گندزدایی سطح بالا به وسیله مواد شیمیایی اسپور کش قوی مانند گلوتارآلائید ۲ درصد، پراکسید هیدروژن ۷ درصد و ارتوفتال آلدئید ۵۵ درصد (که برای استفاده در سطوح محیطی مناسب نیستند انجام می پذیرد). گندزدایی سطح بالا معمولاً بعد از اینکه وسیله مورد نظر بطور کامل تمیز، آبکشی و آب اضافی آن حذف شود، استفاده می گردد. وسایل پزشکی نیمه بحرانی نیاز به آلوگی زدایی حداقل با گندزدای سطح بالا دارد. استریلیزاسیون روش ترجیحی فرایند نهایی وسایل پزشکی نیمه بحرانی است.

گندزدایی سطح بینابینی

این سطح از گندزدایی باعث از بین رفتن اسپور های باکتری نمی شود، اما باعث غیرفعال شدن مایکروب‌باکتریوم توبرکلوزیس می شود، که نسبت به باکتری های رویشی معمولی، فارچ ها و ویروس های متوسط تا کوچک (با یا بدون پوشش چربی) (به میکروب کش های شیمیایی مقاوم تر هستند. میکروب کش های شیمیایی با قابلیت گندزدای سطح متوسط شامل ترکیبات حاوی کلر) از جمله هیپوکلریت سدیم، الكل ها، بعضی از ترکیبات فنلی و یدوفور ها است.

گندزدایی سطح پایین

این سطح از گندزدایی باعث غیرفعال شدن باکتری های رویشی، فارچ، ویروس های پوشش دار (از جمله ویروس نقص ایمنی انسانی، ویروس آنفلونزا و ویروس های بدون پوشش) از جمله آدنو ویروس (می شود. مواد گندزدای سطح پایین شامل ترکیبات چهارگانه آمونیوم، برخی از فنیلیک ها، محلول های رقیق هیپوکلریت سدیم، هیدروژن پراکساید ۳٪ و بعضی از یدوفور ها هستند. گندزدایی سطح پایین معمولاً بعد از اینکه وسیله بطور کامل تمیز، آبکشی و آب اضافی آن حذف شود، انجام می گردد). ۳ (وسایل پزشکی غیر بحرانی نیاز به گندزدا سطح پایین برای آلوگی زدایی دارند

سالم سازی و وسایل و ابزار بر اساس طبقه بندی اسپالدینگ

وسایل و ابزار از نظر حساسیت و نیاز به روش و نوع گندزدایی طبق طبقه بندی اسپالدینگ به سه دسته تقسیم می شوند:

لوازم بحرانی

لوازم می که وارد بافت های استریل یا سیستم عروقی می شوند، لوازم بحرانی هستند. این لوازم الزاماً باید استریل شوند مثل: سوزن ها و کاتتر های عروقی، لوازم جراحی، کاتتر های ادراری و غیره

لوازم نیمه بحرانی

لوازم می که با غشاء های مخاطی سالم تماس پیدا می کنند لوازم نیمه بحرانی هستند و روش سالم سازی این لوازم با استفاده از لوازم سترون کننده یا محلول های شیمیایی سطح بالا است. استریلیزاسیون ترجیح داده می شود. بعنوان مثال: آندوسکوپها، لوله تراشه و غیره

لوازم بی خطر (غیر بحرانی) لوازمی که با پوست سالم تماس پیدا می کنند جزء لوازم بی خطر طبقه بندی شده اند و روش سالم سازی آنها نیز با استفاده از مواد شیمیایی سطح پایین یا آب و صابون است. مثل گوشی معاینه، کاف فشار سنج، الکترود های ECG و غیره

تقسیم بندی وسایل	مفهوم	سطح گندزدایی	مثال
وسایل بحرانی	وسایلی که وارد بافت های استریل می شوند از جمله سیستم عروقی	پاک سازی و استریلیزاسیون	-ابزار جراحی -ابزار نمونه برداری از بافت زنده -سیستو سکوب
وسایل نیمه بحرانی	وسایلی که در تماس با غشاء مخاطی و پوست ناسالم بوده اما در آنها نفوذ نمی کند.	پاک سازی و سپس گندزدایی سطح بالا(عنوان اقدام حداقل) -استریلیزاسیون ترجیح داده می شود	-تجهیزات درمان تنفسی -تجهیزات بیهوشی -تونومتر -سیستو سکوب
وسایل غیر بحرانی	وسایلی که با پوست سالم تماس داشته نه غشای مخاطی، و تماس مستقیم با بیمار ندارد.	پاک سازی و سپس گندزدایی با محلول گندزدایی سطح پایین(در بعضی موارد پاک سازی به تنهایی کافی است)	ماشین نوار قلب لگن بیمار کمد ها

انواع روش های گندزدایی موجود در بیمارستان

۱- فیزیکی

۱-۱ : اتوکلاو(حرارت مرطوب): اتوکلاو بخار دستگاهی است که با استفاده از عوامل دما، بخار، فشار و زمان عمل می کند. در این دستگاه دما ۱۲۱ تا ۱۳۴ درجه سانتیگراد است و زمان، بسته به نوع دستگاه ۴ تا ۳۰ دقیقه متفاوت و واحد سنجش فشاریکی از موارد زیر است:

یک اتمسفر یک بار $100 = \text{کیلو پاسکال} / 5 = \text{پوند بر اینچ مربع} 750 = \text{میلی متر جیوه}$ در پایان مرحله سترون سازی، باید بخار دستگاه تخلیه شود تا فشار اتاق که به صفر برسد، این مرحله ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می کشد. اتوکلاو برای سترون کردن لوازم جراحی فلزی، شیشه ها، مایعات و بعضی از مواد پلاستیکی بکار می رود. نوعی سترون سازی سریع ۲۴ وجود دارد، که در آن وسایل در دمای ۱۳۴ درجه سانتیگراد و فشار ۶۰ پوند بر اینچ مربع، ظرف ۳ دقیقه سترون می شوند.

۱-۲: فور (حرارت خشک): در این دستگاه وسایل در ۱۶۰ درجه سانتیگراد در مدت زمان ۲ ساعت، در ۱۷۱ درجه سانتیگراد در مدت زمان ۱ ساعت، در ۱۸۰ درجه سانتیگراد در مدت زمان ۰/۵ ساعت و در ۱۹۱ درجه سانتیگراد در مدت زمان ۶ تا ۱۰ دقیقه استریل می شوند. به مورد اخیر انتقال سریع حرارت ۳۱ گفته می شود.

نکات مهم در خصوص استفاده از فور:

- ۱- فاصله مناسب بین لوازم
- ۲- تناسب حجم و اندازه لوازم فور
- ۳- نباید وسایل داخل ظرف درب دار گذاشته شود.

۱-۳: اشعه UV: پرتو فرابنفش از پرتو های غیر یون ساز است که می توان در گندزدایی محیط از آن استفاده کرد. پرتو فرابنفش را از نظر طول موج و عملکرد به ۳ دسته تقسیم می کند که UV-C با طول موج بین ۲۰۰ تا ۲۹۰ نانومتر طیف میکروب کش این پرتو است. طول موج ۲۶۵ نانومتر بیشترین قدرت ضد میکروبی را دارد.

نکات قابل توجه در زمان استفاده از لامپ های ماوراء ببنفس جهت گندزدایی عبارتند از:

-لامپ های ماوراء ببنفس عمر محدودی دارند لذا باید زمان کارکرد آن یادداشت و به تاریخ انقضای آن توجه شود.

-لامپ های ماوراء ببنفس به ذرات گرد و غبار حساسند بنابراین باید بطور منظم سطح آن با الكل تمیز گردد (ممکن است بدون آنکه در نور آن تغییری ایجاد شود، اثر ضد میکروبیش با غبار کاهش یابد).

در زمان استفاده از لامپ باید پنجره ها و شیشه ها پوشانده و مکان مورد نظر تاریک گردد (نور مرئی اثر باکتری کشی آن را به میزان زیادی کاهش می دهد.)

چون این پرتو ممکن است موجب سوختگی پوست و قرنیه شود و یا موجب ایجاد آب مروارید یا حتی سرطان پوست گردد، پرسنل بایستی در صورت تماس مستقیم با این پرتو از لباس های محافظ و عینک استفاده نمایند.

۲ - شیمیایی :

ردیف	نوع ماده / ترکیبات اصلی	روش صحیح استفاده	احتیاط ها	غلظت/ زمان اثر	طریقه ساخت
۱	سایاپت HP / آمونیوم چهارتایی نسل پنجم و بیگوآنید	رقیق سازی محلول سازی جهت گندزدایی سطوح ساختمانی از قبیل زمین بوسیله تی کشیدن یا اسفنج کشی	-از استفاده همزمان با پاک کننده های آنتیونیک خودداری شود -اصول احتیاط های عمومی رعایت گردد.	جهت گندزدایی عادی زمین محلول ۱% به میزان ۱۵ لیتر %۱ (۳۰ دقیقه)	مثال: جهت ساخت محلول ۱% به میزان ۱۵ لیتر جهت گندزدایی و تی کشیدن ابتدا ۱۵۰ سی سی (یک لیوان یکبار مصرف) از محلول مادر (از ظرف واپتکس) را در داخل ظرف (سطل تی شور سیار) ریخته و سپس به اندازه ۱۴۸۵۰ سی سی آب به آن اضافه می کنیم
۲	سایاپت HI / آمونیوم چهارتایی نسل پنجم و بیگوآنید	رقیق سازی محلول سازی جهت گندزدایی ابزار و تجهیزات بوسیله غوطه وری	-از استفاده همزمان با پاک کننده های آنتیونیک خودداری شود -اصول احتیاط های عمومی رعایت گردد.	جهت گندزدایی عادی ابزار و تجهیزات محلول ۲% به میزان ۱۰ لیتر جهت غوطه وری ابزار و تجهیزات ابتدا ۲۰۰ سی سی (یک لیوان کامل و یک لیوان یک سوم یکبار مصرف) از محلول مادر را در داخل ظرف ریخته و سپس ۹۸۰۰ سی سی آب به آن اضافه می کنیم.	جهت ساخت محلول ۲% به میزان ۱۰ لیتر جهت غوطه وری ابزار و تجهیزات ابتدا ۲۰۰ سی سی (یک لیوان کامل و یک لیوان یک سوم یکبار مصرف) از محلول مادر را در داخل ظرف ریخته و سپس ۹۸۰۰ سی سی آب به آن اضافه می کنیم.
۳	هیپوکلریت سدیم/ (واپتکس) (آب ژاول)	رقیق سازی محلول سازی جهت گندزدایی الف: سطوح ساختمانی از قبیل زمین بوسیله تی کشیدن یا اسفنج کشی ب: ابزار و تجهیزات بوسیله غوطه وری	-با توجه به احتمال خورنگی نباید با تجهیزاتی از جنس آهن، فولاد، نیکل، الومینیوم و کروم تماس یابد. -اصول احتیاط های عمومی رعایت گردد	جهت گندزدایی عادی زمین محلول %۱ (۳۰ دقیقه) جهت گندزدایی در صورت ریخته شدن حجم زیاد خون و مایعات بدن %۱۰ (۵ دقیقه) جهت گندزدایی در سطح متوسط %۱ (زمان مانده حداقل ۳۰ دقیقه) جهت شستشوی اقلام پارچه ای (در ماشین لباسشویی) آلوده ۱٪ و عفونی ۵٪	مثال: جهت ساخت محلول ۱% هیپوکلریت سدیم به میزان ۱۵ لیتر جهت گندزدایی و تی کشیدن ابتدا ۱۵۰ سی سی (یک لیوان یکبار مصرف) از محلول مادر (از ظرف واپتکس) را در داخل ظرف (سطل تی شور سیار) ریخته و سپس به اندازه ۱۴۸۵۰ سی سی آب به آن اضافه می کنیم

۴	پرسیدین ۱۰٪ پراکساید	پر استیک اسید، هیدروژن	پرسیدین ۱۰٪ پراکساید	پرسیدین ۱۰٪ پراکساید
۵	سپتی توربوا / ایزو پروپانول، ترکیبات آمونیوم نسل چهارم و آب م قطر	آماده مصرف جهت اسپیری بر روی تجهیزات	آماده مصرف جهت اسپیری بر روی تجهیزات	آماده مصرف جهت اسپیری بر روی تجهیزات
۶	الکل ۷۰٪ / اتانول	آماده مصرف بطریق دستمال کشی یا اسپیری بر روی تجهیزات	آماده مصرف بطریق دستمال کشی یا اسپیری بر روی تجهیزات	آماده مصرف بطریق دستمال کشی یا اسپیری بر روی تجهیزات
-	-	-	-	-

اصول احتیاط های عمومی در خصوص کار با هرگونه ماده ی گندزدای شیمیایی:

- استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب (لباس کار، دستکش، ماسک، عینک و چکمه) الزامی می باشد.
- قبل از گندزدایی نظافت و رفع آلودگی مشهود (شامل جمع اوری پسماند و یا فرچه کشیدن برخی ابزار) و در صورت لزوم شستشو با دترجنت صورت پذیرد.
- از دست زدن و تماس مستقیم پوست با مواد گندزدا خودداری نمایید.
- مواد گندزدا دور از تابش مستقیم نور خورشید ، آتش و همچنین دور از دسترس افراد متفرقه نگهداری گردد.
- آماده سازی و رقیق سازی مواد گندزدا به اندازه ای مورد نیاز برای همان پروسه کاری و یا حداقل همان شیفت کاری صورت پذیرد.
- در صورت ریخته شدن روی پوست، مخاطرات یا چشم موضع با آب فراوان شستشو گردد و در صورت نیاز به پزشک اورژانس مراجعه نمائید.
- از ظروف مواد گندزدا استفاده مجدد نگردد.(بازیافت منوع می باشد.)
- در هنگام رقیق سازی آب به ماده گندزدا افزوده شود(ابتدا ماده گندزدا ریخته شده و سپس آب اضافه گردد.)
- از ترکیب مواد گندزدا با یکدیگر بدليل احتمال ایجاد واکنش های زیانبار و یا تولید گاز های سمی جدا خودداری نمایید.
- از ریختن مواد گندزدا به فاضلاب هایی که به آب های سطحی متصل هستند جدا خودداری گردد.
- پس از گندزدایی ابزار و تجهیزات در سطح متوسط با آب شهر شستشو شده و پس از استریل ابزار و تجهیزات با آب قطر شستشو شوند.

نکات مهم در هنگام تی کشیدن زمین:

- جهت تی کشی هر بخش از تی مخصوص آن بخش که توسط برچسب مشخص شده استفاده نمایید.



- سطوح کف زمین را با حرکت مارپیچ تی کشی نموده و در فواصل منظم (چند متر مربع یا مشاهده آلوده شدن نخ تی) نخ تی را در مخزن کثیف تی شور شستشو و آبگیری نموده و مجدداً در مخزن تمیز به محلول گندزا آغشته نمایید.
- جهت گندزا دایی نخ تی پس از تی کشیدن، به میزان نیم لیتر در یکی از مخازن تی شور آب واپتکس ریخته و با آب به ۵ لیتر برسانید سپس تی ها را پس از

شستشو به مدت نیم ساعت در آن قرار دهید ، سپس آبگیری نموده و آویزان نمایید. (از قراردادن تی ها به صورت مرطوب روی زمین خودداری نمایید)

اقدامات مورد نیاز در صورت ریخته شدن خون یا مایعات آلوده روی زمین:

الف : در صورتی که حجم آن کم باشد (کمتر از 30cc) :

پرسنل خدمات ضمن پوشیدن لوازم حفاظت فردی مناسب (دستکش ، ماسک ، گان) موضع را با یک دستمال (پارچه) یکبار مصرف پاک نموده و سپس با محلول ۱۰ درصد هیپوکلریت سدیم (واپتکس) گندزا دایی نماید.

ب : در صورتی که حجم ان زیاد باشد (بیش از 30cc) :

- پرسنل خدمات لوازم حفاظت فردی مناسب (دستکش ، ماسک ، گان) می پوشد.
- روی موضع را با پارچه جاذب می پوشاند.
- روی منطقه آلوده که با پارچه جاذب پوشانده شده محلول هیپوکلریت سدیم (واپتکس) ۱۰ % ریخته و ۱۰ دقیقه صبر می نماید (در این زمان حتی الامکان از رفت و آمد روی ناحیه آلوده جلوگیری شود)
- با دستکش ، پارچه جاذب حاوی خون یا ترشحات آلوده را جمع آوری نموده و در صورتی که حاوی اجسام تیز و برنده باشد داخل سفتی باکس و در غیر اینصورت داخل نایلون و سطل زرد جمع آوری می نماید.
- محل را طبق برنامه گندزا دایی روتین نظافت می نماید.

منابع : بهداشت محیط و نقش آن در کنترل عفونت های محیطی در بیمارستان

مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سال 1395